

EE: WATRIUS – KASUTUSJUHEND

TOOTE KIRJELDUS

Kaasaskantav tester E-2 TDS & EC on professionaalne multifunktsionaalne seade, mis on mõeldud mõõtma:

- TDS (kokku lahustunud aineid) vees (mg/L või ppm)
- Elektrijuhtivust ($\mu\text{S}/\text{cm}$)
- Temperatuuri ($^{\circ}\text{C}$ / $^{\circ}\text{F}$)

Seade tagab suure täpsuse, on pliiatsikujulise disainiga, stabiliseerib kiiresti näidud ja annab usaldusväärseid tulemusi.

Mõõtevahemik

- Juhtivus: 0 – 9999 $\mu\text{S}/\text{cm}$
- TDS: 0 – 9999 ppm
- Temperatuur (Celsius): 0,1 – 80,0 $^{\circ}\text{C}$
- Temperatuur (Fahrenheit): 32,0 – 176,0 $^{\circ}\text{F}$


Täpsus:

- $\pm 2\%$ (0 – 2000 ppm)
- $\pm 5\%$ (üle 2000 ppm)

Netokaal: 55 g

Mõõtmed: 154 × 30 × 14 mm

TOOTE ÜLEVAADE



1. Sukeldusjoon
2. Kõrgtäpsusega titaanist elektrood
3. Patarei pesa
4. LCD-ekraan
5. Nupp MODE
6. Nupp CLEAR
7. Nupp ON/OFF/HOLD
8. Kaitsekork

FUNKTSIOONID

Hold-funktsioon

Seade võib fikseerida mõõdetud väärtuse, kui vajutada kaks korda nuppu **HOLD**. Väärtus fikseeritakse automaatselt ka pärast stabiliseerumist. Fikseeritud režiimis saab ekraani näidud ümber lülitada nupuga **MODE**. Vabastamiseks vajutage **CLEAR**.

Automaatne väljalülitus

Seade lülitub automaatselt välja pärast 2 minutit tegevusetust, et säästa patareid.

Automaatne temperatuuri kompensatsioon

Seade on varustatud automaatse temperatuuri kompensatsiooniga täpsemate mõõtmiste jaoks.

Režiimide muutmine

Nupuga **MODE** saab vahetada nelja kuvamisrežiimi: ppm, $\mu\text{S}/\text{cm}$, $^{\circ}\text{C}$, $^{\circ}\text{F}$.



- TDS < 40 ppm: ekraan süttib roheliselt
- TDS $\geq$ 40 ppm: ekraan süttib punaselt

Seadmel on mälu funktsioon. Sisselülitamisel taastatakse viimane kasutatud režiim.

Hooldus

- Hoidke elektrood puhas ja sulgege see alati kaitsekorgiga.
- Kui seadet pikemat aega ei kasutata, eemaldage patareid.

Seadme kasutamine

1. Enne kasutamist eemaldage elektroodi kaitsekork.
2. Vajutage nuppu **ON/OFF** ja kastke tester lahusesse (ärge ületage sukeldusjoont).
3. Pärast näidu stabiliseerumist vajutage nuppu **HOLD**, eemaldage tester ja lugege tulemus.
4. Pärast kasutamist puhastage elektrood, lülitage seade välja ja asetage kaitsekork peale.

Märkused

1. Seade on mõeldud koduseks kasutamiseks ega sobi professionaalseteks laborimõõtmisteks.
2. Vältige kuumust, otsest päikesevalgust ja sukeldamist üle sukeldusjoone.
3. Kalibreerimiseks kasutage standardlahuseid. Vale kalibreerimine võib põhjustada ebatäpseid tulemusi või seadme kahjustamist.
4. Seade **ei ole veekindel**. Ärge kastke seda täielikult ja ärge ületage sukeldusjoont, vastasel juhul võib tekkida lühis.

JUHISED RINGLUSSEVÕTU JA KÕRVALDAMISE KOHTA:



See märgis tähendab, et toodet ei tohi kogu ELis kõrvaldada muude olmejäätmetena. Et vältida võimalikku kahju keskkonnale või inimeste tervisele kontrollimatust jäätmete kõrvaldamisest. Taaskasutage vastutustundlikult, et edendada materiaalse ressursside säästvat kasutamist. Kui soovite kasutatud seadme tagastada, kasutage äraviimis- ja kogumissüsteemi või võtke ühendust jaemüüjaga, kellelt te toote ostsite. Jaemüüja võib toote vastu võtta keskkonnasõbralikuks ringlussevõtuks.



Tootja deklaratsioon selle kohta, et toode vastab kohaldatavate ELi direktiivide nõuetele.