

HU: WATRIUS – HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

TERMÉKLEÍRÁS

A hordozható E-2 TDS & EC teszter egy professzionális, multifunkciós eszköz, amely a következő mérésekre szolgál:

- **TDS (összes oldott anyag) a vízben** (mg/L vagy ppm)
- **Vezetőképesség** ($\mu\text{S}/\text{cm}$)
- **Hőmérséklet** ($^{\circ}\text{C}$ / $^{\circ}\text{F}$)

Az eszköz magas teljesítményt, tollszerű kialakítást, gyors mérési stabilizációt és pontos eredményeket biztosít.

Mérési tartomány

- **Vezetőképesség:** 0 – 9999 $\mu\text{S}/\text{cm}$
- **TDS:** 0 – 9999 ppm
- **Hőmérséklet (Celsius):** 0,1 – 80,0 $^{\circ}\text{C}$
- **Hőmérséklet (Fahrenheit):** 32,0 – 176,0 $^{\circ}\text{F}$


Pontosság:

- $\pm 2\%$ (0 – 2000 ppm)
- $\pm 5\%$ (2000 ppm felett)

Nettó tömeg: 55 g

Méretek: 154 × 30 × 14 mm

TERMÉKÁTTEKINTÉS



1. Merülési vonal
2. Nagypontosságú titánötvözet elektróda
3. Elemrekesz
4. LCD kijelző
5. MODE gomb
6. CLEAR gomb
7. ON/OFF/HOLD gomb
8. Védősapka

FUNKCIÓK

Hold funkció

Az eszköz rögzítheti a mért értéket a **HOLD** gomb kétszeri megnyomásával. Az érték automatikusan is rögzül a stabilizálódás után. Rögzített állapotban a **MODE** gombbal lehet üzemmódot váltani. A rögzítés feloldásához nyomja meg a **CLEAR** gombot.

Automatikus kikapcsolás

Az eszköz 2 perc inaktivitás után automatikusan kikapcsol, hogy kímélje az elemet.

Automatikus hőmérséklet-kompenzáció

Az eszköz automatikus hőmérséklet-kompenzációval rendelkezik a pontosabb mérések érdekében.

Üzemmódváltás

A **MODE** gombbal négy kijelzési mód között lehet váltani: ppm, $\mu\text{S}/\text{cm}$, °C, °F.



- TDS < 40 ppm: a kijelző zölden világít
- TDS $\geq$ 40 ppm: a kijelző pirosan világít

Az eszköz memóriefunkcióval rendelkezik. Újraindításkor az utolsó használt üzemmódba lép vissza.

Karbantartás

- Tartsa az elektródát tisztán, és mindig takarja le a védősapkával.
- Ha az eszközt hosszabb ideig nem használja, vegye ki az elemeket.

Termék használata

1. Használat előtt vegye le az elektróda védősapkáját.
2. Nyomja meg az **ON/OFF** gombot, majd merítse a tesztet az oldatba (ne haladja meg a merülési vonalat).
3. A stabilizálódás után nyomja meg a **HOLD** gombot, vegye ki a tesztet, és olvassa le az eredményt.
4. Használat után tisztítsa meg az elektródát, kapcsolja ki a tesztet, és helyezze vissza a védősapkát.

Megjegyzések

1. Az eszköz háztartási használatra készült, és nem alkalmas professzionális laboratóriumi alkalmazásokra.
2. Kerülje a hőt, a közvetlen napfényt és a merülést a jelölt vonal fölé.
3. Kalibráláshoz használjon standard pufferoldatokat. A helytelen kalibráció hibás mérést vagy eszközhibát okozhat.
4. Az eszköz **nem vízálló**. Ne merítse teljesen, illetve a merülési vonal fölé, mert rövidzárlatot okozhat.

UTASÍTÁSOK A SZEMÉTFELDOLGOZÁS ÉS HULLADÉKKEZELÉSHEZ:



Ez a címke azt jelenti, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékként eldobni az EU egész területén. Az esetleges környezeti vagy emberi egészségre káros hatások megelőzése érdekében. Felelősségteljesen használja újra, hogy elősegítse a materialitás fenntartható felhasználását. Ha vissza szeretné adni a használt eszközt, használja az eldobási és gyűjtési rendszert, vagy lépjen kapcsolatba azokkal a kiskereskedőkkel, akiktől a terméket megvásárolta. A kiskereskedő elfogadhatja a terméket környezetbarát újrahasznosításra.



A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az érvényes EU irányelveknek.