

# LV: WATRIUS – LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

## PRODUKTA APRAKSTS

Portatīvais testers E-2 TDS & EC ir profesionāla daudzfunkcionāla ierīce, kas paredzēta mērīšanai:

- **TDS (kopējās izšķīdušās vielas)** ūdenī (mg/L vai ppm)
- **Vadītspējas** ( $\mu\text{S}/\text{cm}$ )
- **Temperatūras** ( $^{\circ}\text{C}$  /  $^{\circ}\text{F}$ )

Ierīce nodrošina augstu precizitāti, ir pildspalvas formas dizainā, ātri stabilizē mērījumus un sniedz uzticamus rezultātus.

## Mērīšanas diapazons

- **Vadītspēja:** 0 – 9999  $\mu\text{S}/\text{cm}$
- **TDS:** 0 – 9999 ppm
- **Temperatūra (Celsijs):** 0,1 – 80,0  $^{\circ}\text{C}$
- **Temperatūra (Fārenheits):** 32,0 – 176,0  $^{\circ}\text{F}$


## Precizitāte:

- $\pm 2\%$  (0 – 2000 ppm)
- $\pm 5\%$  (virs 2000 ppm)

**Neto svars:** 55 g

**Izmēri:** 154 × 30 × 14 mm

## PRODUKTA PĀRSKATS



1. Iegremdēšanas līnija
2. Augstas precizitātes titāna elektrods
3. Bateriju nodalījums
4. LCD displejs
5. Poga MODE
6. Poga CLEAR
7. Poga ON/OFF/HOLD
8. Aizsargvāciņš

## FUNKCIJAS

### Hold funkcija

Ierīce var fiksēt mērīto vērtību, divreiz nospiežot pogu **HOLD**. Vērtība tiek automātiski fiksēta arī pēc stabilizācijas. Bloķētā režīmā displeja režīmu var mainīt ar pogu **MODE**. Lai atbloķētu, nospiediet pogu **CLEAR**.

### Automātiska izslēgšanās


Ierīce automātiski izslēdzas pēc 2 minūtēm neaktivitātes, lai taupītu bateriju.

### Automātiska temperatūras kompensācija

Ierīce ir aprīkota ar automātiskās temperatūras kompensācijas funkciju, kas nodrošina precīzākus mērījumus.

### Režīmu maiņa

Ar pogu **MODE** var pārslēgt četrus displeja režīmus: ppm,  $\mu\text{S}/\text{cm}$ , °C, °F.



- TDS < 40 ppm: displejs iedegas zaļā krāsā
- TDS  $\geq$  40 ppm: displejs iedegas sarkanā krāsā

Ierīcei ir atmiņas funkcija. Ieslēdzot tā atgriežas pēdējā izmantotajā režīmā.

### Apkope

- Uzturiet elektrodu tīru un vienmēr aizveriet ar aizsargvāciņu.
- Ja ierīci neplānojat izmantot ilgāku laiku, izņemiet baterijas.

### Produkta lietošana

1. Pirms lietošanas noņemiet elektroda aizsargvāciņu.
2. Nospiediet pogu **ON/OFF** un iegremdējiet testerī šķīdumā (nepārsniedziet iegremdēšanas līniju).
3. Pēc vērtības stabilizācijas nospiediet pogu **HOLD**, izņemiet testerī un nolasi rezultātu.
4. Pēc lietošanas notīriet elektrodu, izslēdziet ierīci un uzlieciet aizsargvāciņu.

## Piezīmes

1. Ierīce ir paredzēta mājas lietošanai un nav piemērota profesionāliem laboratorijas mērījumiem.
2. Izvairieties no karstuma, tiešiem saules stariem un iegremdēšanas virs iegremdēšanas līnijas.
3. Kalibrēšanai izmantojiet standarta buferšķīdumus. Nepareiza kalibrēšana var radīt kļūdainus rezultātus vai sabojāt ierīci.
4. Ierīce **nav ūdensizturīga**. Neiegremdējiet to pilnībā un nepārsniedziet iegremdēšanas līniju, citādi var rasties īssavienojums.

## INSTRUKCIJAS PAR PĀRSTRĀDI UN IZMETIENU:



Šī etiķete nozīmē, ka produkts nedrīkst tikt izmesti kā parasts sadzīves atkritums visā ES. Lai novērstu iespējamus kaitējumus vides vai cilvēku veselībai no nekontrolētas atkritumu izgāšanas. Pārstrādājiet atbildīgi, lai veicinātu materiālu resursu ilgtspējīgu izmantošanu. Ja vēlaties atgriezt lietoto ierīci, izmantojiet atdevi un kolekcijas sistēmu vai sazinieties ar mazumtirgotāju, no kura iegādājāties produktu. Mazumtirgotājs var pieņemt produktu ekoloģiski drošai pārstrādei.



Ražotāja deklarācija, ka produkts atbilst attiecīgajām ES direktīvām.